

Návod na údržbu funkčného prádla

Správny výber:

Pri výbere doplnkových textilných odevov je dôležité vybrať si správnu veľkosť a strih.

Údržba:

Pre dosiahnutie dlhej životnosti a správnej funkčnosti výrobku je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jeho ošetrovaniu a dodržiavať výrobcom stanovené pokyny.

- Ohľaduplný prací program.
- Jemný tekutý prací prostriedok.
- Žiadna aviváž.
- Maximálna teplota prania 30°C, dôkladne vyplákať a opatrne vyžmýkať.
- Prípadné zipsy a suché zipsy pred praním zapnúť a zalepiť.
- Nikdy nežehliť.
- Nesušiť v sušičke ani na radiátore.
- Nesušiť na priamom slnku.
- Chemicky nečistiť.

Skladovanie:

- Výrobky skladujte v suchej a dobre vetranej miestnosti.
- Dodržte dostatočnú vzdialenosť od tepelných zdrojov.
- Skladujte mimo dosah slnečných lúčov.

UPOZORNENIE

Jazda na motocykli nie je aktivita bez rizika, môže dôjsť k zraneniu, alebo dokonca k smrti. Aby ste zmiernili toto riziko, vždy používajte pri jazde na motocykli ochrannú výstroj. Motocyklista je osobne zodpovedný za nosenie a údržbu tejto ochrannej výstroje. Ak dôjde k poškodeniu ochrannej výstroje je nutné, v záujme zachovania požadovaných vlastností, túto výstroj odborne opraviť, alebo vo väčšine prípadov vymeniť za novú. Naša firma nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia a smrť pri vykonávaní aktivít, aj spojených s užívaním akejkoľvek ochrannej výstroje.